

Confira as ruas que irão passar pela manutenção ou conservação asfáltica:

Av. Cavalhada

Av. Juca Batista

Av. Wenceslau Escobar

Rua Armando Barbedo

Av. Guaíba

Rua Schneider

Est. Serraria

Av. do Lami

Rua Landell de Moura

Av. João Antônio Da Silveira

Rua Rio Grande

Rua Florestan Fernandes

Rua Silvino Oliveira

Rua Pereira Neto

Av. Pereira Passos

Rua Belize

Est. Barro Vermelho

Est. João Vedana

Est. João Salomoni

Est. Octávio Frasca

Av. Vicente Monteggia

Av. Edgar Pires de Castro

Est. Costa Gama

Est. Campo Novo

Rua Amapá

Av. dos Estados

Av. Saturnino de Brito

R João Dallegrave

R. Wilson Santanna Vieira
R. Cacilda Yaconis Becker
Av. João Wallig
Rua Antão de Farias
Rua Tomaz Flores
Av. Cauduro
Av. Oscar Pereira
Av. João de Oliveira Remião
Ruas do Bairro Bom Jesus
Travessa Menino Deus

Terraplanagem/Patrolamento:

Beco dos Mendonça
Rua Prof. Ascânio
Rua Santa Mônica
Beco Três Irmãos
Rua Dorival Castilhos Machado
Rua A, B, C
Rua Maurílio Ferreira
Travessa Oswaldo Deus e Silva
Beco do Alpino
Rua Moacir Bastiano
Rua Granja Bela Vista
Estrada do Rincão
Rua Octávio Frasca
Rua Cecílio Monza
Rua C da Castelo
Rua Concórdia
Rua Treze de Maio
Rua Aldo Alves da Silva

Quirinas

Taquara

Armando Inácio da Silveira

Anielo Feula

Luiz Corrêa da Silva

Beco do Pacheco

Otaviano José Pinto

Jesuíno

Chapéu do Sol

Av. Boa Vista

Av. Beira Rio

Loteamento Altos da São Guilherme

Outros serviços:

Av. Edgar Pires De Castro: colocação de meio fio

Estr. Cristiano Kraemer: escavação e preparo de base

Vale do Salso: execução de muro

Av. Juca Batista, 6005: colocação de meio fio

Rua Álvaro Difini: preparo de base

Estr. Costa Gama: escavação e preparo de base

Rua Comissário Paulo Pires: colocação meio fio e preparo de base

R. Portugal x Américo Vespúcio: execução de rampas

Av. Ipiranga: execução de meio fio

Rua Dona Otília: manutenção de acessos não pavimentados

Passarela da Rodoviária: recuperação da calçada

Rua Santo Inácio: calçamento

Rua Aurélio Porto: calçamento

Av. Protasio Alves: execução de manutenção no acostamento