


Locação Tesouras e Cantoneiras de apoio
1 : 100



- Conferir medidas no local;
- Direitos autorais reservados;
- Em caso de dúvida, o Responsável Técnico deverá ser consultado.



30/11/2022	R01	- Atualização da geometria do telhado
28/11/2022	R00	- Emissão inicial
Data:	Atualização	Conteúdo

	Av. José Aloísio Filho 889 / 136 - Humaitá - PoA / RS (51)98213.8061 / (51)99952.0509 contato@axis.eng.br www.axis.eng.br	
	Proprietário SMED_PMPA	Contratante Technique

Projeto Projeto Estrutural em Aço, para cobertura	Identificação AXIS_TECHNIQUE_SMED
Assunto Locação das Tesouras e Cantoneiras de apoio	Escala indicada

Responsável Técnico Eng. Carlos Fernando Weber dos Santos	Área 1400,44m²
Prancha PEM 03	