

Situação da Fontes Públicas de Porto Alegre

Fonte	Endereço	Analisado Desde	Última análise	Último Resultado		Número de Amostras	% Presença Coliformes	% Presença E. coli
				Coliformes	E. Coli			
Afonso Lourenço Mariante	Estr. Afonso Lourenço Mariante, 1578	30/03/2011	28/09/2026	Ausência	Ausência	141	48,2%	3,5%
Beco dos Rossato	Beco dos Rossato, 75	20/12/2011	30/09/2026	Presença	Presença	131	96,2%	75,6%
Carlos Trein Filho	Rua Carlos Trein Filho, 81	26/01/2005	29/09/2026	Presença	Presença	171	91,8%	71,9%
Costa do Cerro	Estrada Costa do Cerro, 500	24/08/2011	26/02/2026	Presença	Presença	129	96,9%	96,1%
Fábio Luiz Silveira	Rua Fábio Luiz Silveira , 29	19/01/2005	29/09/2026	Ausência	Ausência	164	20,1%	0,6%
Gruta da Glória**	Rua da Gruta, 98	11/01/2005	28/09/2026	Ausência	Ausência	156	28,2%	7,1%
Irmã Teresilda Steffen	Rua Irmã Teresilda Stephen, s/n	04/05/2016	29/09/2026	Presença	Presença	105	82,9%	39,0%
Jabuticabas	Rua das Jabuticabas, 73	31/05/2017	28/09/2026	Presença	Presença	99	96,0%	96,0%
Praça Federico Garcia Lorca	Av. Francisco Roberto Dall'igna, 200	26/01/2005	30/09/2026	Presença	Presença	147	96,6%	74,1%

Coliformes Totais: É um indicador da presença de bactérias que não necessariamente representam problemas para a saúde, e leva a crer que a água teve contato com matéria orgânica em decomposição. Na rede pública, é aceitável a presença de coliformes totais em até 5% das amostras.

Escherichia coli: É uma bactéria abundante no trato intestinal humano, e de aves e outros mamíferos. Sua presença na água indica que houve contato com matéria fecal, e portanto um sério risco de presença de organismos que causam doenças.

Observações: ** A fonte da Gruta da Glória atualmente é tratada com cloro.

Fonte: EVSAA/DGVs/SMS

outubro, 2026