

SITUAÇÃO DOS GUARDA CORPOS E ESCADAS DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS

416 – Altos de Santa Rita – 200m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES, APRESENTANDO OXIDAÇÃO.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, APRESENTANDO OXIDAÇÃO, ALTURA DAS ESCADAS LIMITADAS PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

406 – Altos do Ipê – 50m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

BOAS CONDIÇÕES

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

366 – Belém Velho IV – 530m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

ESTÁ EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

361 – Colina do Prado – 530m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES, MAS COM OXIDAÇÃO.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, COM OXIDAÇÃO, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

356 – Cota 200 – 530m³/250m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

363 – Embratel I – 50m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

NÃO POSSUI.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES, SUPORTE DE FIXAÇÃO ESTÁ PODRE. ESCADA NÃO POSSUI GUARDA CORPO.

503 – João de O. Remião I – 530m³/530m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES, COM POUCA OXIDAÇÃO.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

507 – João de O. Remião II – 50m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES, COM POUCA OXIDAÇÃO.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

363 – Embratel II – 50m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

NÃO POSSUI.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO, NÃO POSSUI GUARDA CORPO.

356 – Kanazawa – 12m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

NÃO POSSUI.

ESCADA COM GUARDA CORPO

NÃO POSSUI.

403 – Luis Betioli – 250m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.

215 – Manoel Elias III – 530m³(3 celulas)



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.

304 – Morro do Osso III – 250m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO.

317 – Oscar Pereira – 50m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES, COM POUCA OXIDAÇÃO.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, COM POUCA OXIDAÇÃO, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO

409 – Quirinas I – 12m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

NÃO POSSUI.

ESCADA COM GUARDA CORPO

NÃO POSSUI

410 – Quirinas II – 12m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

NÃO POSSUI.

ESCADA COM GUARDA CORPO

NÃO POSSUI

322 – São Caetano VII – 530m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DAS ESCADAS LIMITADAS PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

325 – São Jorge II – 530m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

364 – Vila Canudos – 50m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

NÃO POSSUI.

ESCADA COM GUARDA CORPO

NÃO POSSUI GUARDA CORPO, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

369 – Vila dos Sargentos II – 530m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

BOAS CONDIÇÕES

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

370 – Vila dos Sargentos III – 100m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

BOAS CONDIÇÕES

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO.

357 – Vila Ecológica – 100m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

EM BOAS CONDIÇÕES, APRESENTANDO OXIDAÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES, ALTURA DA ESCADA LIMITADA PARA ACESSO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO, APRESENTANDO OXIDAÇÕES.

422 – João de O. Remião III – 1000m³



GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO

ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES.

ESCADA COM GUARDA CORPO

EM BOAS CONDIÇÕES.